

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 20. April 2017, 18:42

Mein Lenovo E460 kann tatsächlich nur Karten mit einer Breite von 22mm aufnehmen, die bestellte BCM943602BAED lässt sich also nicht einbauen 😞 Ich müsste links und rechts etwas Plastik entfernen. Ob ich das machen soll? Ich habe aber auch eine BCM94352Z bestellt, erstmal werde ich es damit versuchen...