

Erledigt

## macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)

Beitrag von „SirusX“ vom 21. April 2017, 11:51

Hey leute,

[@Fredde2209](#) irgendwie laufen die Sensoren nicht mehr mit Oz ... habe dann mal neue Sensor Kext probiert und sie auch mal nach S/L/E installiert ..... aber irgendwie gehen sie einfach nicht mehr ... woran kann das liegen