Problem die RX 480 Powercolour zu installieren

Beitrag von "DerJKM" vom 21. April 2017, 21:51

Hier die Anleitung für RX480 Karten mit der die volle Performance erreicht wird:

MSI Radeon RX 480 Gaming X unter Sierra 10.12.2 (mit allen 36 Compute Units)

Im Prinzip ist die oben verlinkte Anleitung korrekt, jedoch werden die falschen Kexte editiert.

Für die RX480 müssen die AMD9510Controller.kext und die AMDX4100.kext editiert werden