

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. April 2017, 22:47

Leider hat man beim HP 8460p im Bios keinen Einfluss auf die Grafik.
Bei der AMD Radeon HD 6470M Variante ist die HD3000 auch noch deaktiviert.

[@mhub](#),

Ist bei dir wirklich alles so eingestellt wie im Bild?

Die Disko ist bei mir beim falschen Framebuffer > muss Fanwort sein.

Auch die Werte Custom EDID müssen passen.

PS:

Hast du den EFI-Ordner mit den Clover-Einstellungen von mir verwendet?