

**Erledigt**

## **Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen**

**Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 20:59**

Ich würde das Bios auf die vorherige Version zurück flashen die neueren Versionen scheinen doch einigen Ärger zu bereiten...

Lesefutter dazu gibt es hier: [Gigabyte BIOS F21 - Wie ich beinahe Grummels Kaffee-Maschinen in die ewigen Jagdgründe befördert hätte](#)