


Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 25. April 2017, 18:32

[@iPhoneTruth](#): Hast du es mal ohne IntelBacklight.kext ausprobiert? Bei meinem Lenovo E460 reicht der DSDT-Patch Brightness fix (Haswell/Broadwell) und das Display wird als AppleBacklightDisplay erkannt:



Die Helligkeitsteuerung funktioniert bestens und verbleibt auch nach einem Neustart auf dem vorher eingestellten Wert.