

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 25. April 2017, 20:39

Ok! Besten Dank für die Info!

Habe also nun die RC scripts auf dem Zielvolumen installiert und nach der Anleitung den NVRAM Reset durchgeführt. Allerdings hat es nichts gebracht.

Man sieht allerdings auch ganz genau, daß er beim Bootvorgang den Apfel genau dann wieder mit voller Helligkeit darstellt, nachdem der "zerrissene Apfel" kurz zu sehen war. Er hat also davor die Helligkeit gespeichert, setzt aber dann (beim Laden von xy ?) die Werte wieder zurück.