

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 25. April 2017, 20:42

Dann prüfe mal bitte, ob auf der EFI die Datei "nvram.plist" erstellt wurde.