

# macOS Sierra 10.12.4 mit i7-5960X auf GA-X99-UD4

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2017, 21:29

Das hast Du ganz richtig nachvollzogen 😊

Die NullCPUPowerManagement.kext verhindert im Grunde nur das die AppleIntelCPUPowerManagement.kext geladen da aber dank XCPM die AppleIntelCPUPowerManagement.kext gar nicht erst geladen wird ist auch die NullCPUPowerManagement.kext jetzt nutzlos geworden. XCPM ist im Grunde der Nachfolger des AICPM und verlagert das PowerManagement direkt in den Kernel.