

Erledigt

Sierra Azurewave AW-CE123H BCM94352HMB

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2017, 22:09

Ich glaube das bezog sich wohl eher auf [@MacGrummel](#) 😊

Normalerweise sollten die Kext2Patch Einträge ausreichen damit die Karte läuft sofern eben die besagten Extensions noch unangetastet sind und nicht schon vorher versucht wurde mit Perl die Dateien selbst zu patchen.