

**Erledigt**

## **Audio Latitude 3440**

**Beitrag von „al6042“ vom 29. April 2017, 19:39**

Hi,

damit der "FixHDA"-DSDT-Fix in Clover auch funktioniert, musst du unter "Devices" -> "Audio" -> "Inject" auch eine Layout-ID eintragen...

Für den ALC283 wären folgende Werte möglich:

3, 11 oder 66.

Vergiss bitte nicht den AppleALC inkl. dem Lilu in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other zu platzieren, damit der funktionieren kann.