

Erledigt

170X-Designare nur 50MB/s Ethernet

Beitrag von „criuz“ vom 1. Mai 2017, 09:59

Hallo Al6042,

vielen Dank für deine Antwort. Habe gerade alles gecheckt: Link Speed in NetUtil ist 1 Gbit/s, und in den Network preferences ist auch alles eingestellt wie in deinem Screencap.

Leider habe ich genau die selbe Leitung und das selbe Kabel getestet - am Macbook drei Mal so schnell 😞

Ich habe langsam die Befürchtung dass mein Motherboard (Z170X-Designare mit I219V2) als Hackintosh momentan einfach nicht schneller kann. Oder hat schon jemand mit dem Setup Gigabit geschafft?

Liebe Grüße und vielen Dank für deine Unterstützung!