

Erledigt

## Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up

Beitrag von „lieutenant\_max“ vom 1. Mai 2017, 12:29

Hach, das geht runter wie Öl, ich danke recht herzlich 😊

Soweit keine nennenswerten Side-Effects bis auf diesen einen einzigen: Wenn ich den Rechner ausschalte (Apfel > Ausschalten), rebootet er direkt wieder eine Sekunde nachdem er vollständig ausgeschaltet war.

Bluetooth-Option zum Aufwecken ist wieder eingeschaltet worden, dennoch lässt sich der Rechner durch nichts anderes mehr zum Aufwachen bewegen als das Drücken des Power-Buttons.

Ich switche einfach mal von der 1070 auf die Intel Grafik und schaue, ob sich solche Probleme wiederholen. Falls nein heißt es wohl einfach brav warten, bis Nvidia die Web Driver aktualisiert. 😊