

Erledigt

170X-Designare nur 50MB/s Ethernet

Beitrag von „criuz“ vom 2. Mai 2017, 10:37

Hey Al,

ja, das war mitunter das Problem. Habe jetzt aber alles neu aufgesetzt und das läuft jetzt halbwegs (mit ein paar Macken, die poste ich aber in einen separaten Thread :-))

Ich habe auch das Problem mit dem 50MB/s Bottleneck gelöst! Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen: <https://dpron.com/os-x-10-11-5-slow-smb/>

Dieses blöde packet signing 😊 Jetzt zischt alles mit Gigabit

Danke für deinen Support!