

## Gigabyte ga-h61n-usb3-B3

## hackintosh

## installationsprobleme

Beitrag von "Pukka" vom 27. August 2012, 16:44

Haste schon die Bootflag "npci=0x2000" probiert? hast ja fast das gleiche Mainboard wie ich. Wenns nicht gehen sollte schau mal PM

P.S. was ich grad auch noch gefunden habe vllt ist in deinem Bios was noch nicht richtig eingestellt

schau mal das folgende Einstellungen stimmen

• ATA/IDE Mode: Native • Configure SATA as : AHCI

• S.M.A.R.T.: Enabled

wichtig ist vorallem AHCI