

Erledigt

XiaoMI DS DT

Beitrag von „al6042“ vom 6. Mai 2017, 13:01

Das ist ohne Screenshot des Fehlerbildes schwer zu sagen.

Wenn im Verbose-Mode der unlesbare Text beim Verbotsschild auftaucht, hängt das meistens daran, dass der Kontakt zum Boot-Device verloren geht.

Bei Nutzung eines USB-Sticks kann das natürlich an den USB-Einstellungen in der DS DT oder auch der Nutzung eines noch nicht kext-unterstützten USB3.0-Ports hängen.

Sollte von einer SATA-Platte gebootet werden, ist der Ursprung wahrscheinlich ein anderer.

Poste doch bitte mal die unbehandelte DS DT.