

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Mai 2017, 00:07

Es könnte durchaus sein, dass Dein Rechner etwas Probleme damit hat, dass Du sowohl in der EFI als auch auf der System-Partition Clover installiert hast. Vielleicht solltest Du den Efi-Clover-Ordner von der System-Platte löschen und die aktuelle Clover-Version 4061 noch einmal über die EFI bügelst mit Installation in der ESP..