

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „BamiGorengo“ vom 7. Mai 2017, 12:31

Danke dir, EFI Partition hatte ich schon verstanden. Ich verstehe zwar nicht wieso sie manchmal ESP genannt wird, aber jetzt weiß ich, das es ein und das selbe bedeutet. (Bzw. das ESP = EFI ist) 😄

Ich habe ja gestern immer die config in EFI > CLOVER > config.plist bearbeitet. Die Verwirrung lag nur darin, dass ich nicht wusste, wo ich das eintragen musste. Hab es dauernd bei "Graphics" eingetragen oder stellenweise auch versucht bei "Devices" einzutragen.

Also hab es jetzt wie von dir beschrieben, unter "Kernel and Kext Patches" geaddet. War jedoch leider nicht des Rätsels Lösung.
zweiter Monitor bleibt Schwarz. 😊