

Erledigt

Intel HD530 - Problem mit Dual Monitor

Beitrag von „griven“ vom 7. Mai 2017, 23:29

Nö das nun sicher nicht...

Die Dual Screen Probleme mit der HD5XX Serie sind ja nun nichts neues mehr und wurden schon mehrfach diskutiert inkl. diverser Kreativer Lösungen wie boot mit einem Screen dann den einen Screen abziehen dafür den zweiten anstecken und dann den ersten usw...

Ich sehe das Problem auch weniger bei der DSDT oder der PlattformID sondern eher beim Bios bzw. dessen Intel GOP Treiber und hier würde ich bei Euch auch gedanklich ansetzen sprich bei der Bios Version die jeweils zum Einsatz kommt...