

Erledigt

Sierra 10.12.4 Hibernate usw.

Beitrag von „Sebastian95“ vom 9. Mai 2017, 16:10

Wie bekomme ich den Bluetooth wake-up hin, der geht nicht. Habe die BCM94360CD als Combo Karte. Bluetooth per USB. der Port ist als intern deklariert.