

Erledigt

[Project Lilith] - Nachsorge

Beitrag von „griven“ vom 9. Mai 2017, 23:43

Hui na dann mal eins nach dem anderen 😊

Was die Sleep Probleme angeht lohnt es sich hier mal mit den Darkwake Einstellungen zu "spielen" stell für Darkwake zum Beispiel mal den Wert 8 ein. Was die AppStore Geschichte angeht ist das ein klassischer Fehler der nicht mit der Serial zusammenhängt sondern mit der Art und Weise wie die LAN Schnittstelle in OS-X eingebunden wird. Der Appstore sowie iCloud und auch der iTunes Store sind relativ genügsam alles was sie möchten ist das ein Gerät mit der Bezeichnung EN0 und dem BuildIn Property vorhanden ist dieses Gerät muss nicht mal mit dem Netz verbunden sein es muss lediglich da sein. Dein Setup interpretiere ich so, dass die Internet Verbindung über WLAN zu Stande kommt und LAN entweder gar nicht verbunden ist oder aber kein Kext für LAN vorhanden ist. Du bootest den Rechner ja über Clover daher kannst Du Deine config.plist über den Clover Configurator dahingehend anpassen dass im Bereich ACPI noch der Haken bei FixLAN_2000 gesetzt ist. Die Einstellung sorgt dafür das dem Lan Device noch das sogn. BuildIn Property mitgegeben wird.