

Erledigt

macOS Sierra auf Lenovo T530 kein Sound

Beitrag von „sksh“ vom 10. Mai 2017, 15:39

Hallo [@trdt](#),

Ich hatte noch einen neuen Thread angefangen, gerade wegen der Grafik Geschichte [macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme](#)

Hier hat [@griven](#) mir sehr gut weiter geholfen, tatsächlich konnte ich nicht exakt die selben Werte nutzen wie al6042, weil ich ein FullHD Display habe.

Mann muss die IG Plattform ID in der DSDT oder in Clover, je nach dem was genutzt wird (am besten DSDT) ab einer Auflösung höher als einfaches HD von 01660003 auf 01660004 (bei der Intel HD 4000) ändern. Damit dann auch noch alle Ports funktionieren sind zwei kexts to Patch Einträge im Clover nötig.

Ich gehe Mal davon aus, dass du auch ein T530 hast und werde meinen jetzigen Clover Ordner hochladen, allerdings funktioniert noch nicht alles perfekt wie z. B. das er nicht korrekt herunterfährt.

Möglicherweise findest du oder jemand anders im Forum eine Lösung dafür.

Viel Glück