

Erledigt

Sierra 10.12.4 neue Installation - GeForce GTX 970 Webtreiber läuft nicht

Beitrag von „coopter“ vom 10. Mai 2017, 20:38

Besten Dank an Euch ! Hatte die GTX 970 zum laufen bekommen. Leider hatte ich danach Orange Icon und die DVD-Auswurfaste reagierte nicht mehr und der Mac-PC brauchte lange zum herunterfahren. Die Lösung bei mir war der AHCI Portinjector.kext von

<http://www.insanelymac.com> vielleicht hilft das dem einen oder anderen.

