

Erledigt

Nach Upgrade von Yosemite auf Sierra: System uptime in nanoseconds

Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. Mai 2017, 20:47

Ich möchte Dir dringend empfehlen, auf Clover umzusteigen. Außerdem solltest Du unbedingt Deine bisherigen System-Daten weiter verwenden, sonst darfst Du nach dem Upgrade auch noch fast sämtliche Programme neu einrichten: Deine Smbios-Liste ist ein MacPro 6,1, auf dem Bild läuft der Rechner als iMac14,2, das ist aber die beste Definition für einen Hackintosh unter macOS Sierra..

Leider ist die 610er von Nvidia eine Grafikkarte mit dem sogenannten Fermi-Chip. Und der wird faktisch von Sierra nicht mehr unterstützt, Ausnahmen bestätigen die Regel..

Datenblatt	
Produkttyp	Single GPU Grafikkarte
Series	nVidia GeForce GT 610
Speicher	
Speichertyp	DDR3
Speicherkapazität	512 MB
Speichertakt	1.333 MHz
Prozessor	
Chipset-Name	nVidia GF 119
Chipset-Code-Name	Fermi
Chipset-Hersteller	nVidia
Stream Processing Units	48
Herstellungstechnik	40 nm
Chipset-Features	CUDA, PhysX, PureVideo HD, Adaptive Vertical Sync
Schnittstelle	
Schnittstelle	PCIe
PCIe-Lanes	x16
PCIe-Version	2.0
Abmessungen	
Bus-Profil	3x
Height (Standard)	1
Wissenswertes	
Max. Auflösung	2560 x 1600 pixel

P.S.: welches Biest hast Du denn da verwendet? Die halbwegs aktuellen laufen doch auch mit Clover!