

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 14. Mai 2017, 18:46

Ich benutze den ACPIBatteryManager.kext 1.53 wie al6042 ihn benutzt, der braucht keinen ACPIPoller.kext.

Die VoodooHDA verwende ich, weil er seit einiger Zeit mit der AppleALC.kext keinen Ton hinbekommen hat. Warum, weiß ich auch nicht.

Bluetooth taucht im Systembericht unter Bluetooth und USB nicht auf. Bei Bluetooth heißt es: "Es wurden keine Informationen gefunden."

Per uia_exclude in der config.plist habe ich keinen Port ausgeschlossen, das Feld "Custom Flags" unter Boot in der config.plist ist leer.

Und der der IORegistryExplorer findet er kein BroadcomController.

Gerade habe ich mal eine halbe Stunde über Windows meinen Bluetooth Lautsprecher betrieben, hat alles besten funktioniert. Nun in OSX wieder "Bluetooth: nicht verfügbar".

Kann das noch an den Antennen liegen, daß ich die vertauschen muß? Ich habe die normal angeschlossen, das heißt die "M" = Mainantenne an den schwarzen Pfeil.

Oder fehlt da im System irgendein Treiber?