

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. Mai 2017, 19:09

Hallo marecks,

Es gibt im Bios einen Punkt der sich in etwa nennt "andere Hardware zulassen". Das muss aktiviert werden, dann ging die Karte bei mir. Da ich gerade den 8460p nicht bei mir habe kann ich dir denn genauen Wortlaut nicht sagen. Frühestens am Donnerstagabend.

Du kannst mit einem Linux Live System testen ob die Karte vom Bios erkannt wird. Sollte die hier gehen dann fehlt noch etwas in Sierra. Hier ein Link zu einem Linux Live System.

<http://www.system-rescue-cd.org/>

Wenn die Karte dann mal läuft kannst du mit dem angehängten Patch die Erkennung ändern. Wird dann als Airport Extreme Karte erkannt.

Viel Spass mit dem Laptop.

Gruß Michael