

Erledigt

Sierra auf ASUS VivoPC VM60

Beitrag von „McRudolfo“ vom 17. Mai 2017, 08:53

Versuche es mal mit der 0x01660004.

Ansonsten habe ich noch diesen Kext-to-Patch in RehabMans OS-X-Clover-Laptop-Config gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die auch für Sierra funktionieren:

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>HDMI-video, 64MB BIOS, HD4000 0x01660004 #1 of 2</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Name</key>
7. <string>com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri</string>
8. <key>Find</key>
9. <data>BABmAQEDAQEAAAAC</data>
10. <key>Replace</key>
11. <data>BABmAQECBAIAAAAE</data>
12. </dict>

Alles anzeigen

und

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>HDMI-video, 64MB BIOS, HD4000 0x01660004 #2 of 2</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Name</key>
7. <string>com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri</string>
8. <key>Find</key>

9. <data>MAIAAAAAAAAABAAAAQAAAAAAAAABAAAAQAAAAAAAAABAAAAQAAAAAAAAAAAAAA</data>
10. <key>Replace</key>
11. <data>MAIAAAIFAAAABAAABwQAAAMEAAAABAAAgQAAAQGAAAABAAAgQAAAAAAAAAAgAR</data>
12. </dict>

Alles anzeigen