

# **Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 17. Mai 2017, 11:37**

Hallo marecks,

Wenn es wirklich diese Karte ist  
BCM943224HMS

dann liegt definitiv am Bios. Aktualisiere das dann.

Leider geht das [Bios Update](#) wie du bereits schreibst nur mit Windows. Ich habe F.63 Rev.A drauf.

Gruß Michael