

## Erledigt **Reboot loop**

**Beitrag von „AirArt“ vom 17. Mai 2017, 16:38**

Moin zusammen!

Ich habe mir vor kurzem einen Rechner zusammengebastelt, zum Zocken (WoT hehe) und rumHäcken.

Das meiste Hardware ist im Profil, ich habe jetzt die originale Asus WLAN/BT-Karte durch eine BCM94352Z ersetzt und der Anleitung von tomatentony-Forum gefolgt. WLAN lief dann auch irgendwann und so kam ich zum BT aktivieren. Ich habe es mithilfe von BT injection - RehabMan/OS-X-BrcmPatchRAM versucht, mit 2 Kexten. Seitdem bootet meine Sierra gar nicht mehr, geht in eine reboot Schleife. Bootargs -x und -v helfen mir erstmal nicht weiter.

Ich habe die Platte mal in Win10 gemountet und die 2 BT Kexte gelöscht, leider ohne Besserung.

Hat einer einen Rat für mich?

