

# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**

**Beitrag von „DSM2“ vom 18. Mai 2017, 12:35**

Das ist es ja eben.. die Zuweisung ist richtig gesetzt! Und ein Eintrag zu Bluetooth gibt es im System nicht, genauso wenig bei nem Kabel und dennoch will er von etwas Booten was unbootbar ist. Bei der Wifi Karte kann man das Problem lösen, indem man den USB 2.0 Header benutzt, dann sollte der Rechner Booten.