

Erledigt

Lenovo E560 - Clover - EL Capitan

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 19. Mai 2017, 09:23

Ich habe festgestellt, daß in der alten DSDT überall Einträge mit XHC zu finden sind, während in der neuen DSDT überall XHCI steht!

Was kann man da tun? Einfach ersetzen?

EDIT:

So, ich habe es gewagt, XHCI mit XHC in der DSDT ersetzt, mit der so geänderten DSDT gestartet und ... Bluetooth funktioniert!



[@al6042](#) besten Dank für den Tipp und Hinweis.

Kann sein, daß es vielleicht noch Probleme oder Korrekturen gibt oder braucht, aber vorerst war das die Lösung: