

**Erledigt**

## **Z77-DS3H läuft nach Hardware update nicht mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. Mai 2017, 13:41**

Hi,

der iMac12,1 ist näher an den im Z77-DS3H (Sandy Bridge) verbauten Komponenten. Der iMac14,2 ist da eher für Haswell-Chipsätze und höher geeignet.

Welchen Kext hast du für die Atheros-LAN-Karte im Einsatz?

Ist es folgender? [AtherosL1cEthernet.kext](#)

Wegen der Layout-ID 0 besteht die Chance, dass die DSDT.aml noch nicht gepatcht ist und somit auch der AppleALC-OZM nicht wirklich zuschlagen kann.

Packe mal bitte die beiliegende DSDT.aml in den Ordner /EFI/Oz/Acpi/Load auf der versteckten EFI-Partition und teste es erneut.