

Erledigt

Asus G20CB rebootet immer

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. Mai 2017, 14:17

Nächster Schritt sollte jetzt sein das du den WebDriver für die GeForce GTX 960 installierst.

Denn Treiber herunterladen und installieren.

<https://images.nvidia.com/mac/...river-378.05.05.15f01.pkg>

Dann aus der Clover config.plist den Haken bei nv_disable=1 entfernen.

Hacken rein bei NVidiaWeb. Letzter Haken sollte schon drin sein.

Dann neu Starten.