

Erledigt

Tastatur reagiert im Clover Bootmenü erst nach Reset

Beitrag von „al6042“ vom 21. Mai 2017, 10:13

Das liegt wahrscheinlich daran dass USB-Ports zum ersten Startzeitpunkt noch nicht aktiv sind...

Danach laufen sie aber und funktionieren auch brav im OSX?

Ich würde da mal einen Blick ins BIOS werfen... ggf. liegt es an einer doofen USB-thematischen Einstellung.