

Erledigt

Hilfe beim Aufsetzen meines Hackintosh (AMD alt)

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Mai 2017, 10:18

Ich verstehe nüscht mehr.

Du solltest von der externen Platte booten, das OS X einrichten ist ein Schritt den man nicht erklären muss, einfach machen und dann den Kernel einsetzen und das USB Fix einfügen und den PrelinkedKernel erneuern.

Das ist alles, damit kannst du die Platte am AMD Hackintosh booten.