

Erledigt

T61p 10.12.5 - keine Helligkeit

Beitrag von „DerJKM“ vom 21. Mai 2017, 12:14

Habe das Problem auf einem ThinkPad T410 (Nvidia NVS 3100M) ebenfalls seit 10.12.5. Verwende seit Yosemite einen "ACPIBacklight.kext", kam damals aus einem Tutorial und hat seinen Dienst bis einschließlich 10.12.4 getan. Was passiert wenn ich den entferne hab ich noch nicht probiert.