


Erledigt Dell e6420

Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 21. Mai 2017, 20:34


Vielen Dank für deine Rückmeldung und Hilfe.

Aktuell habe ich folgende Kexte in der EFI:



| Name | Änderungsdatum | Größe |
|----------------------------|-------------------|--------|
| ACPIBatteryManager.kext | 22.06.2016, 19:45 | 83 KB |
| AppleHDA_JDT90HD92.kext | 09.02.2015, 17:51 | 16 KB |
| AppleIntelE1000e.kext | 22.06.2016, 19:45 | 412 KB |
| FakeSMC.kext | 22.06.2016, 19:45 | 717 KB |
| IntelBacklight.kext | 14.05.2017, 09:26 | 58 KB |
| IOAHCIATAPIInjector.kext | Heute, 17:18 | 2 KB |
| IOGraphicsFamily.kext | Heute, 17:18 | 337 KB |
| IspciDrv.kext | 22.06.2016, 19:45 | 143 KB |
| NuICPUPowerManagement.kext | 22.06.2016, 19:45 | 110 KB |
| USB_Injector.kext | 30.09.2015, 01:50 | 5 KB |
| VoodooPS2Controller.kext | 13.10.2016, 11:08 | 276 KB |

Laut dem OSXLatitude Forum sollten noch diese Kexte installiert werden:



| Name | Änderungsdatum | Größe |
|--|-------------------|--------|
| AppleIntelSNBGraphicsFB.kext | 30.08.2016, 03:28 | 316 KB |
| BroadcomBluetooth...ierUSBTransport.kext | 16.05.2015, 23:36 | 107 KB |
| CodecCommander.kext | 21.07.2016, 14:36 | 105 KB |
| IntelMausiEthernet.kext | 19.04.2016, 18:33 | 168 KB |
| Patched_AppleRTC_v2.0.kext | 30.08.2016, 03:11 | 81 KB |

Nun läuft bei mir aber schon Bluetooth und die LAN Karte. Leider geht nicht Wifi aber das war schon wegen der Intel karte vermutet. Sollte ich noch kexte davon übernehmen?

Auflösung habe ich das Aktuell, bin mir nicht sicher, ob das richtig ist:

