

**Erledigt**

## **Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up**

**Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Mai 2017, 12:43**

Nein, Einträge wie FanSpeed werden nicht vom UEFI/BIOS in der DSDT gespeichert. Aber du kannst es ja einfach mal ausprobieren. Nenn die DSDT.aml mal in DSDT.org oder bak um und schau ob die Lüfter dann besser gehen... Ich denke das Problem liegt aber wo anders.