

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 23. Mai 2017, 19:12

Hallo Latitude E6340 Nutzer,
habe die Anleitung auf den neusten Stand gebracht.
> EFI aktualisiert auf neuste Kexte und Cloverversion.
> Wlankarte durch Handoff kompatible Karte ersetzt
> config.plist optimiert
> Diverse Textänderungen.

Noch ein kleiner Erfahrungsbericht nach 3 Monaten Benutzung. Der Laptop läuft so stabil mit Sierra das es fast schon langweilig wird, da man nichts mehr zum optimieren findet. 😊

Gruß Michael