

**Erledigt**

## **Kernel Panic bei Installation auf ASUS Z170M-PLUS + i5-6600K**

**Beitrag von „Fredde2209“ vom 25. Mai 2017, 15:18**

Der Erste Fehler war nur eine Bios Einstellung, die nicht richtig ist, dann kann der AppleIntelSKLGraphics Framebuffer nicht geladen werden und verursacht diese Panik. Du musst dabei mindestens 64 MB bei [DVMT](#) eingestellt haben und bei der 2. Einstellung (falls vorhanden) max. Dann klappt das auch