

Erledigt

Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420

Beitrag von „griven“ vom 25. Mai 2017, 15:53

Hatte das jetzt zwischendrin auch mal da lag es aber an der eingesetzten Clover Version jetzt mit der neuesten funzt es ohne Probleme. Hast Du Clover für UEFI Boot oder Legacy installiert? Mein EFI ist für UEFI Boot und nur damit funktioniert der Hobel auch richtig. Bios habe ich bei mir die Version 8CET61WW (1.41) laufen als ModBios mit entfernter Whitelist und freigeschaltetem Advanced Menu...