

Erledigt

NVME Samsung 960 EVO Fehler nach dem Update von 12.4 auf 12.5 . Zum einbinden der SSD wurde HackrNVMeFamily-10_12_5.kext verwendet.

Beitrag von „den4ik“ vom 25. Mai 2017, 23:48

Update . Hab die config.plist auf dem Clover Stick wie beschrieben verändert, und die neue clover Version 4077 drauf kopiert. Die Installation Datei ist zwar noch von 12.4 aber es soll ja von der HD Gebootet werden. Leider wird die hd aber trotzdem nicht erkannt.

Der zweite Versuch war ein Alternativ Pfad auf die IONVMeFamily.kext /EFI/CLOVER/kexts/other/ aber auch das Bringt kein Resultat. Die Platte bleibt aus und die Fehlermeldung bleibt gleich.