

Erledigt

HP 8460p mit Intel HD 3000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Mai 2017, 14:37

Ich würde auch auf Dell Latitude wechseln.

Mein E63300 macht unter Sierra viel weniger Probleme als der HP.

<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=321845#post321845>

Vielleicht hilf das noch beim Trackpad:

EC Reset

If you have problems with keyboard, touchpad, auto restart in OS X, you may try EC reset:

- Unplug AC Adapter, remove battery.
- Hold the power button for 30 seconds.
- Attach your battery, plug AC Adapter then turn on the laptop.