

Erledigt

Installation Klappt nicht mehr

Beitrag von „Kirmes1212“ vom 2. September 2012, 16:31

hey nach einiger Zeit wollte ich auf meine Percision 670 Workstation von DELL wieder Mac OSX SL installieren.

Hier für habe ich die Empire EFI Legacy Boot Disk und die 10.6.3 Retail DVD genommen die ich über mein HackBook auf nen USB stick wiederhergestellt habe. Wenn ich jetzt auf den USB Stick boote bekomme ich immer folgenden Kernel
Panic

Ich weiß nicht woran es liegen kann das einzige was ich am Rechner verändert habe ist die Grafikkarte

Ich habe jetzt eine XFX Radeon HD6770 weil die Nvidia so langsam war.

bitte um hilfe