

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Mai 2017, 17:30

Der ApplePS2SmartTouchPad.kext gefällt mir auch nicht so gut. Sollte aber eigentlich für den Latitude funktionieren.

Daher benutze ich den VoodooPS2Controller.kext.

Leider fehlen beiden Treibern eine Anleitung zu den Einstellungen. Es geht daher nur über Probieren und Neustarten. 😊

Zum VoodooPS2Controller.kext gibt es dieses Portal

<http://forum.voodooprojects.org/index.php#c4>

Vielleicht findest da was zu den Einstellungen.

Die AppleHDA Patches für die Soundkarte sind schon in deiner Config?