

Erledigt

Sierra auf X79-UD3 3930k

Beitrag von „williwall“ vom 29. Mai 2017, 06:55

Hallo zusammen...ich bin neu hier.

Ich habe die gleiche Mainboard-Prozessor-Kombination wie Eric3D.

Mich würde es brennend interessieren, welche Schritte nötig sind, damit der Hacki zum Leben erweckt werden kann.

Ich bin ebenfalls bis zum Installer gekommen und konnte die Installation auch durchführen und macOS von der Festplatte booten.

Jedoch hatte ich schon seit dem Installer das Phänomen, dass die Bedienung durch Maus und Tastatur unzumutbar war. Wenn ich eine Maus-Bewegung gemacht habe, hat sich der Zeiger auf dem Bildschirm erst 5 Sekunden später bewegt. Tastatureingaben ebenso. Liegt das das auch oben oben genannten "USB-Problem"?