

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. Mai 2017, 13:36

Das mit den Gesten schaue ich mir Morgenabend nochmal an. Dachte aber die gehen.

Das mit dem EFI-Ordner verstehe ich gar nicht. Der selbe Laptop und unterschiedliche Ergebnis. 🤔 .

Weis nicht ob du wieder die Wlankarte verbaut hast beim Test. Aus meiner Sicht ist die nicht geeignet für den Latitude da diese aus irgendeinem Grund stört.

Ansonsten fällt mir nur noch das mit dem UEFI-Start ein oder du benutzt eine andere BIOS-Version an deinem Latitude.

Ich nutze die Bios Version A11.