

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Mai 2017, 16:41

Danke, ich schau später mal drüber. Nochmal zum BT Problem: [@wl michael](#) warum hast du BrcmNonPatchRAM.kext und BrcmNonPatchRAM2.kext im Einsatz? Die Entwickler schreiben doch klar in ihrem Repo, dass nur eine Version verwendet werden soll:

Zitat von github.com/the-darkvoid

Also, if you have a non-PatchRAM device (or you're not sure), install one of BrcmNonPatchRAM.kext or BrcmNonPatchRAM2.kext, depending on OS X version, never both. [...]

Also bitte mal mit jeweils nur einer der Versionen probieren, wie das Zusammenspiel mit der Wifi Karte ist.