

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. Mai 2017, 17:48

So sollte es sein. Habe eigentlich nur diese drei drin. Der BrcmNonPatchRam2.kext wegen Bluetooth Sleep Problem. So stehst in der Anleitung.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk