

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. Mai 2017, 17:56

Bluetooth funktionier bei mir zuverlässig. Einzig bei Sleep dauert es einen Moment bis es wieder da ist. Mit dem Kext BrcmNonPatchRam2 geht das schneller.

Ich hätte die auch schon mal in LE. Zeigte dort aber das gleiche Verhalten bei Sleep.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk